

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5891279976
Datum aktivace kuponu:	12. 07. 2024 10:21:33
Platnost do:	11. 08. 2024 10:21:33

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

## 1. Základní údaje o vozidle



VIN  
WBATH410209R45357

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka  
BMW

Model  
X5

Datum výroby  
02. 02. 2023

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



## 3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2023	únor	0 km	Vozidlo vyrobeno
<p>Datum výroby vozidla: 02. 02. 2023</p> <p>Stáří vozidla: 1 rok 5 měsíců</p> <p>Barva vozidla: black-sapphire metallic - kód 0475</p> <p>Vyrobeno pro trh: Není k dispozici</p> <p>Strana řízení: Není k dispozici</p>			
duben	50 km	 Německo	Záznam tachometru
září		 Německo	Poškození
prosinec	30 500 km	 Německo	Záznam tachometru

## 4. Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

#### Číslo záznamu 1 / 1

Datum	09/2023
Země	Německo
Výše škody	176 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Levá strana



## 5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

## 6. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

**v aktuálně dostupných databázích**

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 12. 07. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

## 7. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 8. Kontrola financování

### Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 12. 07. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	12. 07. 2024
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	12. 07. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

## 9. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Značka	BMW
Označení modelu	X5 xDrive40d
Speciální verze	TH41
Datum výroby	02.02.2023
Barva	black-sapphire metallic
Kód barvy	0475
Vybavení	Sensafin dec.quilted, black
Kód vybavení	KPSW
Kód motoru	XD5T
Série	G05
Převodovka	Sport automatic gearbox
Řazení	AUT

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	Active Guard Plus
Ostatní	Adaptivní M podvozek
Ostatní	Aktivní ochrana
Ostatní	Aktivní ochrana chodců
Ostatní	Akumulátor AGM 90 Ah
Ostatní	Bederní opěrka řidič a spolujezdec
Ostatní	Bez bederní opěrky spolujezdce
Ostatní	BMW klíč s displejem
Ostatní	BMW Laserlicht
Ostatní	BMW Live Cockpit Professional
Ostatní	CO2 rozsah
Ostatní	Connected Drive Services

## Soupis výbavy vozidla

Ostatní	DAB-Tuner
Ostatní	Dálkové světlo asistent
Ostatní	Dělicí síť zavazadlového prostoru
Ostatní	Digital professional I
Ostatní	Dokumentace k vozidlu německy
Ostatní	Driving Assistant Professional
Ostatní	Hi-Fi systém reproduktorů
Ostatní	Chladicí prostředek R1234yf
Ostatní	Ind. exteriér Line hliník hlazený
Ostatní	Indikace tlaku pneumatik
Ostatní	Inovační paket
Ostatní	Integrální aktivní řízení
Ostatní	Interiérové lišty piano černá
Ostatní	Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
Ostatní	Jazyková verze německy
Ostatní	Kilometrový tachometr
Ostatní	Komfortní balíček pro vyhřívání přední
Ostatní	Legální nouzové volání
Ostatní	M aerodynamický paket
Ostatní	M Kožený volant
Ostatní	M Sportovní paket
Ostatní	Měkké autom.zavírání dveře
Ostatní	Nastavení sedadla elektrické s pamětí
Ostatní	Nezávislé topení
Ostatní	Panoramatická střecha elektrická
Ostatní	Pneumatiky s nouzovým dojetím
Ostatní	Pohodlný přístup
Ostatní	Pojistka šroubů kola
Ostatní	Provedení Německo
Ostatní	Přídavný rozsah podle EU



## Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Přístrojová deska Sensatec
Ostatní	Rohožky velur
Ostatní	Sport.sedadlo
Ostatní	Sport-automatická převodovka
Ostatní	Sportovní brzda M
Ostatní	Strop karoserie antracit
Ostatní	Střešní lišta hliník hlazená
Ostatní	System parkovací asistence Plus
Ostatní	System rekuperace
Ostatní	Tažné zařízení
Ostatní	TELESERVICES
Ostatní	Tónované zasklení
Ostatní	Vnější zrcátka automatické stmívání
Ostatní	Vnitřní osvětlení
Ostatní	Vyhřívání sedadla přední a zadní
Ostatní	Výstražný trojúhelník a spojovací taška
Ostatní	WLAN Hotspot
Ostatní	Zabezpečovací systém
Ostatní	Zimní pneu místo letních z výroby
Ostatní	Zkušební figurína-SALAPA
Ostatní	Zobrazení přístrojů na čelním skle
Ostatní	Zvláštní řízení modulu Bluetooth/WiFi

## 10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

**SVOLÁVACÍ AKCE** je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / havárie	29. 04. 2024	<a href="#">Více info</a>
airbag / zranění	17. 09. 2023	<a href="#">Více info</a>

## 11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	black-sapphire metallic - kód 0475

## 12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	12. 07. 2024
Značení skel	NE

## 13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.