

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	0911377864
Datum aktivace kuponu:	24. 03. 2024 23:07:53
Platnost do:	23. 04. 2024 23:07:53

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

## 1. Základní údaje o vozidle



VIN  
WBY11CF050CN47885

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka  
BMW

Model  
IX

Datum výroby  
04. 05. 2023

## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



### 3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis										
2023	květen	0 km	Vozidlo vyrobeno										
<table border="1"> <tr> <td>Datum výroby vozidla:</td> <td>04. 05. 2023</td> </tr> <tr> <td>Stáří vozidla:</td> <td>10 měsíců</td> </tr> <tr> <td>Barva vozidla:</td> <td>Oxide grey II metallic - kód 0C4A</td> </tr> <tr> <td>Vyrobeno pro trh:</td> <td>Není k dispozici</td> </tr> <tr> <td>Strana řízení:</td> <td>Není k dispozici</td> </tr> </table>				Datum výroby vozidla:	04. 05. 2023	Stáří vozidla:	10 měsíců	Barva vozidla:	Oxide grey II metallic - kód 0C4A	Vyrobeno pro trh:	Není k dispozici	Strana řízení:	Není k dispozici
Datum výroby vozidla:	04. 05. 2023												
Stáří vozidla:	10 měsíců												
Barva vozidla:	Oxide grey II metallic - kód 0C4A												
Vyrobeno pro trh:	Není k dispozici												
Strana řízení:	Není k dispozici												
	červen	50 km  Německo	Záznam tachometru										
2024	březen		Fotodokumentace										

### 4. Kontrola poškození

#### Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodit poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

**Upozornění:** Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

### 5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

## 6. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

**v aktuálně dostupných databázích**

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 24. 03. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

## 7. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 8. Kontrola financování

### Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 24. 03. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	24. 03. 2024
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	24. 03. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

## 9. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Značka	BMW
Označení modelu	iX xDrive40
Speciální verze	11CF
Datum výroby	04.05.2023
Barva	Oxide grey II metallic
Kód barvy	0C4A
Vybavení	INTERIOR DESIGN SUITE AMIDO
Kód vybavení	SCHA
Kód motoru	XE2
Série	I20

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	8krát pneumatiky
Ostatní	Active Guard
Ostatní	Active Guard Plus
Ostatní	Aktivní ochrana chodců
Ostatní	Akumulátor AGM 60 Ah
Ostatní	Akustická ochrana chodců
Ostatní	Autom. klimatizace se 4zónovou regulací
Ostatní	BMW ICONICSOUNDS ELECTRIC
Ostatní	BMW kolo z leh.slit aerodynam 1002 STD
Ostatní	BMW Laserlicht
Ostatní	BMW Live Cockpit Professional
Ostatní	Connected Drive Services
Ostatní	Control E
Ostatní	DAB-Tuner

## Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Dálkové světlo asistent
Ostatní	Dělicí síť zavazadlového prostoru
Ostatní	Digital professional I
Ostatní	Dokumentace k vozidlu německy
Ostatní	Driving Assistant Professional
Ostatní	Flexible Fast Charger (režim 2)
Ostatní	Harman/Kardon Surround Sound System
Ostatní	Chladicí prostředek R1234yf
Ostatní	Indikace tlaku pneumatik
Ostatní	Integrované univerzální dálkové ovládání
Ostatní	Jazyková verze německy
Ostatní	Kilometrový tachometr
Ostatní	Klimatizovaná sedadla přední
Ostatní	Komfortní balíček pro vyhřívání
Ostatní	LADEKABEL PROFESSIONAL (MODE 3)
Ostatní	Legální nouzové volání
Ostatní	Multif.seadla řidiče a spolujezdce
Ostatní	Odkládací přihrádka bezdrátové nabíjení
Ostatní	Odpadnutí modelový tah písma
Ostatní	Osobní eSIM
Ostatní	Pohodlný přístup
Ostatní	Pojistka šroubů kola
Ostatní	Provedení Německo
Ostatní	Přídavný rozsah podle EU
Ostatní	Rychlonabíjení střídavý proud vícefázový
Ostatní	Sada na opravu pneumatiky
Ostatní	Systém parkovací asistence Plus
Ostatní	TELESERVICES
Ostatní	Tepelný komfort-přední sklo
Ostatní	VNĚJŠÍ OBVODY V TITANOVÉ BRONZOVÉ

## Soupis vybavy vozidla

Ostatní Výstražný trojúhelník a spojovací taška

Ostatní Zkušební figurína-SALAPA

## 10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

**SVOLÁVACÍ AKCE** je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	25. 04. 2023	<a href="#">Více info</a>

## 11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla
Barva dle výrobce vozidla Oxide grey II metallic - kód 0C4A

## 12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	24. 03. 2024
Značení skel	NE

## 13. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.




Záznam 1/1

Foto

Datum pořízení

15. 03. 2024





Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.