

## Výpis z historie vozidla

### Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	3556524133
Datum aktivace kuponu:	05. 05. 2023 21:47:16
Platnost do:	04. 06. 2023 21:47:16

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

## 1. Základní údaje o vozidle



VIN  
WBA71BM020CK80632

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka  
BMW

Model  
ŘADA 5

Typ karoserie  
kombi

Druh vozidla  
osobní


Výkon  
245 kW

Objem  
2998 ccm

Datum výroby  
23. 05. 2022

## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



### 3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2022	květen	0 Km	Vozidlo vyrobeno
<div><p>Datum výroby vozidla: 23. 05. 2022</p><p>Stáří vozidla: 11 měsíců</p><p>Barva vozidla: sophisto-grau brillant metallic - kód OA90</p><p>Vyrobeno pro trh: Není k dispozici</p><p>Strana řízení: Není k dispozici</p></div>			
	červen	50 Km	

### 4. Kontrola poškození

#### Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodit poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

**Upozornění:** Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

### 5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

## 6. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

**v aktuálně dostupných databázích**

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 05. 05. 2023
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze umožňují zpravidla komukoliv vložit informace o odcizení.

## 7. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 8. Kontrola financování

### Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 05. 05. 2023
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	05. 05. 2023
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

## 9. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Značka	BMW
Označení modelu	540i XDR A
Datum výroby	23. 5. 2022
Barva	sophisto-grau brillant metallic
Kód barvy	0A90
Vybavení	Exkluziv kůže Nappa/černá/exkluziv steh
Kód vybavení	LZFK
Kód motoru	B58C
Série	G31

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	Active Guard
Ostatní	Aktivní ochrana
Ostatní	Aktivní ochrana chodců
Ostatní	Akumulátor AGM 90 Ah
Ostatní	Autom. klimatizace se 4zónovou regulací
Ostatní	Blow-By topné těleso
Ostatní	BMW Live Cockpit Professional
Ostatní	BMW M LOGA HERITAGE
Ostatní	Business Package
Ostatní	CO2 rozsah
Ostatní	Connected Drive Services
Ostatní	Connected Package Professional
Ostatní	DAB-Tuner
Ostatní	Dálkové světlo asistent
Ostatní	Dočasný výpadek Remote Software Upgrade
Ostatní	Dokumentace k vozidlu německy
Ostatní	Driving Assistant
Ostatní	Hi-Fi systém reproduktorů
Ostatní	Chladicí prostředek R1234yf
Ostatní	Ind. exteriér Line hliník hlazený

## Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Indikace tlaku pneumatik
Ostatní	Inteligentní nouzové volání
Ostatní	Interiérové lišty piano černá
Ostatní	Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
Ostatní	Jazyková verze německy
Ostatní	Kilometrový tachometr
Ostatní	Komfortní sedadlo s pamětí
Ostatní	Kuřácký paket
Ostatní	M aerodynamický paket
Ostatní	M Kožený volant
Ostatní	M Sportovní paket
Ostatní	M Sportovní podvozek
Ostatní	Nezávislé topení
Ostatní	Norma výfukových emisí EU6 rde II
Ostatní	Panoramatická střecha elektrická
Ostatní	Pneumatiky s nouzovým dojetím
Ostatní	Pojistka šroubů kola
Ostatní	Provedení Německo
Ostatní	Přídavný rozsah podle EU
Ostatní	Rohožky velur
Ostatní	Sport-automatická převodovka
Ostatní	Strop karoserie antracit
Ostatní	Střešní lišta černá
Ostatní	Systém parkovací asistence
Ostatní	Systém rekuperace
Ostatní	Telefonie s bezdrátovým nabíjením
Ostatní	Teleservices
Ostatní	Tónované zasklení
Ostatní	Vnější zrcátko automatické stmívání
Ostatní	Vnitřní osvětlení
Ostatní	Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
Ostatní	Vyhřívání volantu
Ostatní	Výstražný trojúhelník a spojovací taška
Ostatní	WLAN Hotspot
Ostatní	Zabezpečovací systém

## Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Zavazadlový prostor paket
Ostatní	Zimní pneu místo letních z výroby
Ostatní	Zkušební figurína-SALAPA
Ostatní	Zobrazení přístrojů na čelním skle

## 10. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

### Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

## 11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

## Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla sophisto-grau brillant metallic - kód OA90

## 12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

## Informace o provedeném značení skel

05. 05. 2023

## Značení skel

NE

## 13. Fotky a Inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.