

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	0558715464
Datum aktivace kuponu:	07. 12. 2024 10:25:07
Platnost do:	06. 01. 2025 10:25:07

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WBA31AJ080CK83371

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
BMW

Model
ŘADA 5|ŘADA 5 TOURING

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Výkon
210 kW

Datum výroby
25. 05. 2022

⚠ **VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno**

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2022	květen	0 km	Vozidlo vyrobeno
	<p>Datum výroby vozidla: 25. 05. 2022</p> <p>Stáří vozidla: 2 roky 7 měsíců</p> <p>Barva vozidla: black-sapphire metallic - kód 0475</p> <p>Vyrobeno pro trh: Není k dispozici</p> <p>Strana řízení: Není k dispozici</p>		
	červen	5 km	 Německo Záznam tachometru
2023	srpen	31 500 km	 Německo Záznam tachometru
	září	31 500 km	 Německo Záznam tachometru
2024	duben	58 500 km	 Německo Záznam tachometru
	duben	61 000 km	 Německo Poškození
	září	82 500 km	 Německo Záznam tachometru
	říjen	90 000 km	 Německo Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 1

Datum	04/2024
Země	Německo
Výše škody	1 641 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Levá strana, Pravá strana
Stav tachometru	61 000 km



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 07. 12. 2024
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 07. 12. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	07. 12. 2024
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	Neověřeno
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	07. 12. 2024
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Druh vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Označení modelu	530D XDR A
Speciální verze	41AJ
Datum výroby	25.05.2022
Barva	black-sapphire metallic
Kód barvy	0475
Vybavení	Leather Dakota/black/Exclusive seam
Kód vybavení	LCFK
Kód motoru	B57P
Série	G31
SérieE	41AJ
Převodovka	Sport automatic gearbox
Řazení	AUT

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	8krát pneumatiky
Ostatní	Active Guard
Ostatní	Aktivní ochrana
Ostatní	Aktivní ochrana chodců
Ostatní	Akumulátor AGM 90 Ah
Ostatní	Alu Rhombicle zvýraz.perl.lesk chrom
Ostatní	Autom. klimatizace se 4zónovou regulací
Ostatní	Bederní opěrka řidič a spolujezdec
Ostatní	BMW kolo LK paprsek Y 846M JB/GG
Ostatní	BMW Laserlicht

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	BMW Live Cockpit Professional
Ostatní	Business Package
Ostatní	CO2 rozsah
Ostatní	Comfort access system
Ostatní	Connected Drive Services
Ostatní	DAB-Tuner
Ostatní	Dálkové světlo asistent
Ostatní	Dekódování přídatných funkcí
Ostatní	Digital professional I
Ostatní	Dokumentace k vozidlu německy
Ostatní	Driving Assistant Professional
Ostatní	German version
Ostatní	Hi-Fi systém reproduktorů
Ostatní	Chladicí prostředek R1234yf
Ostatní	Ind.střeš.lišta vysoce lesk. Shadow Line
Ostatní	Indikace tlaku pneumatik
Ostatní	Individuální lesk Shadow-Line
Ostatní	Inovační paket
Ostatní	Inteligentní nouzové volání
Ostatní	Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
Ostatní	Jazyková verze německy
Ostatní	Kilometrový tachometr
Ostatní	M aerodynamický paket
Ostatní	M Kožený volant
Ostatní	M Sportovní paket
Ostatní	M Sportovní podvozek
Ostatní	Nezávislé topení
Ostatní	Odpadnutí modelový tah písma
Ostatní	Omís of no-contact act of tailgate
Ostatní	Pneumatiky s nouzovým dojetím

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Pojistka šroubů kola
Ostatní	Přídavný rozsah podle EU
Ostatní	Rohožky velur
Ostatní	Sport.sedadlo
Ostatní	Sport-automatická převodovka
Ostatní	Sportovní brzda M
Ostatní	Strop karoserie antracit
Ostatní	System parkovací asistence
Ostatní	System rekuperace
Ostatní	Tažné zařízení
Ostatní	Telefonie s bezdrátovým nabíjením
Ostatní	TELESERVICES
Ostatní	Tónované zasklení
Ostatní	Vnější zrcátko automatické stmívání
Ostatní	Vnitřní osvětlení
Ostatní	Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
Ostatní	Vyhřívání volantu
Ostatní	Vysoký lesk Shadow-Line
Ostatní	Výstražný trojúhelník a spojovací taška
Ostatní	WLAN Hotspot
Ostatní	Zabezpečovací systém
Ostatní	Zavazadlový prostor paket
Ostatní	Zkušební figurína-SALAPA
Ostatní	Zobrazení přístrojů na čelním skle
Ostatní	Zvláštní řízení modulu Bluetooth/WiFi

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / havárie	01. 10. 2024	Více info
brzdy / havárie	29. 04. 2024	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	black-sapphire metallic - kód 0475

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	07. 12. 2024
Značení skel	NE

12. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inserci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.