

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	8117536404
Datum aktivace kuponu:	30. 12. 2024 12:48:09
Platnost do:	29. 01. 2025 12:48:09

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WBA21BX0907M71737

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
BMW

Model
ŘADA 2

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
benzín

Výkon
100 kW

Datum výroby
03. 05. 2023

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2023	květen	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div><p>Datum výroby vozidla: 03. 05. 2023</p><p>Stáří vozidla: 1 rok 8 měsíců</p><p>Barva vozidla: Sanremo green metallic - kód 0C4E</p><p>Vyrobeno pro trh: Není k dispozici</p><p>Strana řízení: Není k dispozici</p></div>			
	červen	5 km  Německo	Záznam tachometru
2024	leden	24 500 km  Německo	Záznam tachometru
	červenec	41 000 km  Německo	Záznam tachometru
	listopad	48 500 km  Německo	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodit poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 30. 12. 2024
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 30. 12. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	30. 12. 2024
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	30. 12. 2024
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápujčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Druh vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Označení modelu	218i
Speciální verze	21BX
Datum výroby	03.05.2023
Barva	Sanremo green metallic
Kód barvy	0C4E
Vybavení	Sensatec perforated/black
Kód vybavení	KHSW
Kód motoru	B38N
Série	U06
SérieE	21BX
Převodovka	Automatic transmission w/ shift paddles
Řazení	AUT

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	8krát pneumatiky
Ostatní	Active Guard
Ostatní	Adaptivní diodový světlomet
Ostatní	Adaptivní M podvozek
Ostatní	Aktivní ochrana chodců
Ostatní	Akumulátor AGM 70 Ah
Ostatní	Automat. převodovka s kolébk. spínači
Ostatní	BMW kolo z leh.kovu dvojité paprsek 834M
Ostatní	BMW Live Cockpit Professional
Ostatní	CO2 rozsah

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Comfort access system
Ostatní	Connected Drive Services
Ostatní	DAB-Tuner
Ostatní	Dálkové světlo asistent
Ostatní	Dělicí síť zavazadlového prostoru
Ostatní	Digital professional I
Ostatní	Dokumentace k vozidlu německy
Ostatní	Driving Assistant
Ostatní	Driving Assistant Plus
Ostatní	German version
Ostatní	Hi-Fi systém Harman Kardon
Ostatní	Chladicí prostředek R1234yf
Ostatní	Ind.střeš.lišta vysoce lesk. Shadow Line
Ostatní	Indikace tlaku pneumatik
Ostatní	Individuální lesk Shadow-Line
Ostatní	Interiérové lišty vysoce lesklé černé
Ostatní	Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
Ostatní	Jazyková verze německy
Ostatní	Kilometrový tachometr
Ostatní	Legální nouzové volání
Ostatní	LUXUSNÍ PALUBNÍ DESKA
Ostatní	M Kožený volant
Ostatní	M SPORT EXTERIEURUMFAENGE
Ostatní	M SPORT OBSAHY INTERIÉRU
Ostatní	M Sportovní paket
Ostatní	Nastavení sedáku pro zadní sedadla
Ostatní	Norma výfukových emisí EU6 rde II
Ostatní	Odkládací přihrádka bezdrátové nabíjení
Ostatní	Odpadnutí modelový tah písma
Ostatní	Pojistka šroubů kola

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	PŘEDBĚŽNÁ ÚPRAVA VYHŘÍVÁNÍ VOLANTU
---------	------------------------------------

Ostatní	Přídavný rozsah podle EU
---------	--------------------------

Ostatní	Příprava Apple Carplay
---------	------------------------

Ostatní	Řízení G
---------	----------

Ostatní	Sada na opravu pneumatiky
---------	---------------------------

Ostatní	Sport.sedadlo
---------	---------------

Ostatní	Strop karoserie antracit
---------	--------------------------

Ostatní	System parkovací asistence Plus
---------	---------------------------------

Ostatní	Tažné zařízení
---------	----------------

Ostatní	TELESERVICES
---------	--------------

Ostatní	Tónované zasklení
---------	-------------------

Ostatní	Uchycení dětské sedačky
---------	-------------------------

Ostatní	Větší palivová nádrž
---------	----------------------

Ostatní	Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné
---------	---

Ostatní	Vnitřní/vnější zrcátko s aut. stmíváním
---------	---

Ostatní	Volitelný balíček Professional
---------	--------------------------------

Ostatní	Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
---------	-------------------------------------

Ostatní	Vysoký lesk Shadow-Line
---------	-------------------------

Ostatní	Výstražný trojúhelník a spojovací taška
---------	---

Ostatní	Zabezpečovací systém
---------	----------------------

Ostatní	Zobrazení přístrojů na čelním skle
---------	------------------------------------

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Sanremo green metallic - kód 0C4E

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	30. 12. 2024
Značení skel	NE

12. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.