

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	7220018441
Datum aktivace kuponu:	22. 01. 2025 11:11:15
Platnost do:	21. 02. 2025 11:11:15

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WBA31FZ090FR89071

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
BMW

Model
ŘADA 3

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
nafta

Výkon
140 kW

Datum výroby
23. 10. 2023

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2023	říjen	0 km	Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 23. 10. 2023		
	Stáří vozidla: 1 rok 3 měsíce		
	Barva vozidla: Dravitgrau metallic - kód 0C36		
	Vyrobeno pro trh: Není k dispozici		
	Strana řízení: Není k dispozici		
2024	leden	20 km	 Německo Záznam tachometru
	prosinec	12 000 km	 Česko Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodit poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.












Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 22. 01. 2025
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Itálie - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 22. 01. 2025
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	22. 01. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	22. 01. 2025
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápujčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Druh vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Označení modelu	320d xDrive
Speciální verze	31FZ
Datum výroby	23.10.2023
Barva	Dravitgrau metallic
Kód barvy	0C36
Vybavení	Alcantara sensatec black / blue
Kód vybavení	KGNL
Kód motoru	B47D
Série	G21
SérieE	31FZ
Převodovka	Automatic transmission w/ shift paddles
Řazení	AUT

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	Active Guard Plus
Ostatní	Adaptivní diodový světlomet
Ostatní	Aktivní ochrana chodců
Ostatní	Aktivní regulace rychl.+funkce Stop&Go
Ostatní	Akumulátor AGM 80 Ah
Ostatní	Akustika komfort zasklení
Ostatní	Automat. převodovka s kolébk. spínači
Ostatní	Automatická klimatizace
Ostatní	Bederní opěrka řidič a spolujezdec
Ostatní	BMW Live Cockpit Professional

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	CO2 rozsah
Ostatní	Connected Drive Services
Ostatní	Control K
Ostatní	DAB-Tuner
Ostatní	Dálkové světlo asistent
Ostatní	Deaktivace airbagu spolujezdce
Ostatní	Digital professional I
Ostatní	Dokumentace k vozidlu německy
Ostatní	Driving Assistant
Ostatní	Entertainment package de
Ostatní	EU-specific additional contents
Ostatní	German version
Ostatní	Hi-Fi systém reproduktorů
Ostatní	Hlavové opěrky na zadním sedadle sklopné
Ostatní	Chladicí prostředek R1234yf
Ostatní	Ind.střeš.lišta vysoce lesk. Shadow Line
Ostatní	Indikace tlaku pneumatik
Ostatní	Inovační paket
Ostatní	Interval výměny oleje 24 měs./25 000 km
Ostatní	Jazyková verze německy
Ostatní	Kilometrový tachometr
Ostatní	Komfort paket
Ostatní	Legální nouzové volání
Ostatní	M aerodynamický paket
Ostatní	M Kožený volant
Ostatní	M Sportovní paket
Ostatní	M Sportovní podvozek
Ostatní	Nastavení sedadla elektrické s pamětí
Ostatní	Odkládací paket
Ostatní	Odkládací přihrádka bezdrátové nabíjení

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Opěradlo s nastavitelnou šířkou řidiče
Ostatní	Panoramatická střecha elektrická
Ostatní	Pneumatiky s nouzovým dojetím
Ostatní	Pohodlný přístup
Ostatní	Pojistka šroubů kola
Ostatní	Řízení D
Ostatní	Řízení G
Ostatní	Řízení Infotainment
Ostatní	Sport.sedadlo
Ostatní	Strop karoserie antracit
Ostatní	Systém parkovací asistence
Ostatní	Systém rekuperace
Ostatní	Tažné zařízení
Ostatní	TELESERVICES
Ostatní	Tónované zasklení
Ostatní	Variabilní sportovní volant
Ostatní	Větší palivová nádrž
Ostatní	VNITŘ. VÝK. HLI. RHOMBICLE ANTR.
Ostatní	Vnitřní osvětlení
Ostatní	Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné
Ostatní	Vnitřní/vnější zrcátko s aut. stmíváním
Ostatní	Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
Ostatní	Vysoký lesk Shadow-Line
Ostatní	Výstražný trojúhelník a spojovací taška
Ostatní	Zabezpečovací systém
Ostatní	Zimní pneu místo letních z výroby

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
havárie / řízení	23. 12. 2023	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Dravitgrau metallic - kód 0C36

11. Kontrola zabezpečení vozidla




Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	22. 01. 2025
Značení skel	NE

12. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1	Foto
Datum pořízení inzerátu	10. 12. 2024
Inzerovaný nájezd	11 823 km



Poznámka: Pokud fotografie neodpovídají prověřovanému vozidlu, prosím informujte nás na email autotracer@cebia.cz.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnerem provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.